








Kuupäev : 01.07.2011	C24 (T2)	C18 (T1)
Peamised profiilid.	INSTA 142 tugevussorteerimise juhised splititud saematerjalile mõõtudega 25...45 x 50...70.	INSTA 142 tugevussorteerimise juhised splititud saematerjalile mõõtudega 25...45 x 50...70.
Oksad	Üksik oks: OS ≤ 1/4 Kõik oksad: OS ≤ 1/3	Üksik oks: OS ≤ 1/3 Kõik oksad: ≤ 1/2
Ladva viga	Ei ole lubatud	
Kaldkiulus	1 : 10	1 : 8
Ristkaldkiulus	Ei ole lubatud	
Ringlõhed	Ei ole lubatud	
Kuivamislõhed <t	Pikkus ≤ 1m, max ¼ l, mitte kandil	Pikkus ≤ 1,5m, max ½ l, mitte kandil
Kuivamislõhed =t	Otstes pikkusega <b	
Langetamis lõhed	Ei ole lubatud	
Aastarõnga laius	4 mm	6 mm
Sinavus	Lubatud	
Kõvamädanik	Ei ole lubatud	Pikkus ≤ 1000mm, sügavus ≤ t
Pehme mädanik	Lubatud ainult okstes	
Laipinna kaardumne	Max. 10 mm 2m lõigul.	
Serva pikikaardumine	Max. 10 mm 2 m lõigul.	
Keerdumus	Max. 1,5mm laiuse 25 mm kohta.	
Poomkant	Lubatud kuni ¼ servast	
Ränipuit	Lubatud väga vähesel määral	
Mõlu	Ei ole lubatud	
Koor	Ei ole lubatud	
Putukkahjustused	Ei ole lubatud	
Mehaanil. Kahjustus	95% ristlõikest terve	

OS = oksasuhe, b = saematerjali laius, t = saematerjali paksus, l = saematerjali pikkus.

<p>Keerdumine</p> 	<p>Max. 1,5 mm laiuse 25 mm kohta.</p>
<p>Laipinna kaardumine</p> 	<p>Max 10 mm 2 m lõigul</p>
<p>Serva pikikaardumine</p> 	<p>Max 10 mm 2 m lõigul</p>
<p>Poomkant</p> 	<p>Lubatud kuni 1/4 servast</p>
<p>Oksad</p> 	<p>C24 (T2) – Üksik oks: $OS \leq 1/4$ Kõik oksad: $OS \leq 1/3$</p> <p>C18 (T1) – Üksik oks: $OS \leq 1/3$ Kõik oksad: $\leq 1/2$</p>
<p>Värvimuutus (varane mädanik, mädanik, hallitus, sine)</p> 	<p>C24 (T2) – <u>Sinavus</u> – lubatud <u>Kõva mädanik</u> – Ei ole lubatud <u>Pehme mädanik</u> – Lubatud ainult okstes</p> <p>C18 (T1) – <u>Sinavus</u> – lubatud <u>Kõva mädanik</u> – Pikkus ≤ 1000 mm <u>Pehme mädanik</u> – Lubatud ainult okstes</p>
<p>Lõhed</p> 	<p>C24 (T2) – <u>Ringlõhed</u> – Ei ole lubatud <u>Kuivamislõhe $\leq t$</u> – Pikkus ≤ 1 m, max $1/4$ l, mitte kandil. <u>Kuivamislõhe $\leq t$</u> – otstes pikkusega $< b$ <u>Langetamislõhed</u> – ei ole lubatud</p> <p>C18 (T1) – <u>Ringlõhed</u> – Ei ole lubatud <u>Kuivamislõhe $\leq t$</u> – Pikkus $\leq 1,5$ m, max $1/2$ l, mitte kandil. <u>Kuivamislõhe $\leq t$</u> – otstes pikkusega $< b$ <u>Langetamislõhed</u> – ei ole lubatud</p>