








Kuupäev : 11.06.2020	C
Peamised profiilid	<b>Sisevoodrilaud, välisvoodrilaud, põrandalaud, terrassilaud, nelikant hõõvelpuit</b>
Sarvoksad	Piirangud puuduvad.
Terved sh. mustad oksad	Piirangud puuduvad.
Kooreoksad	Piirangud puuduvad.
Katkised mädaoksad	Piirangud puuduvad.
Lahtine oks või oksaauk	Piirangud puuduvad.
Max lubatud oksade arv meetri kohta	Piirangud puuduvad.
Kitsaslõhed	Piirangud puuduvad.
Otsalõhed	Piirangud puuduvad.
Ringlõhed	Piirangud puuduvad.
Poomkant ja mehaanilised vigastused	Profiillaua kasutusküljel pole lubatud.
Vaigupesad	Piirangud puuduvad.
Sissekasvanud koor	Piirangud puuduvad.
Ränipuit	Piirangud puuduvad.
Seenkahjustus	Hallitus ei ole lubatud. Varajane mädanik ja sine lubatud.
Putukakahjustused	Piirangud puuduvad.
Niiskussisaldus	16 ± 2%
Pinnakvaliteet	Hööveldamata pinda kasutusküljel lubatud max 4x laua laiuse pikkuselt. Hõõveldamata pinda laipinna servades lubatud kuni 20%-l tükiarvust kuni 20% laua laiusest halvimal küljel.
Tolerantsid	Pikkus: ± 10 mm, otsatapiga tooted ± 50 mm Paksus: ± 0,5 mm Laius: ± 0,5 mm
	<b>Kõik tingimused on kehtivad, kui ei ole kirjalikult kokkulepitud teisiti. Sorteerimisreeglitest lubatud kõrvalekalle max. 5% tükiarvust.</b>

<p>Keerdumine</p> 	<p>Piiranguta.</p>
<p>Laipinna kõverus</p> 	<p>Piiranguta.</p>
<p>Serva pikikaardumine</p> 	<p>Piiranguta.</p>
<p>Poomkant</p> 	<p>Profiillaua kasutusküljel pole lubatud.</p>
<p>Oksad</p> 	<p>Täpsemalt vaata ristlõigete kohta lk.1</p>
<p>Värvimuutus (varane mädanik, mädanik, hallitus, sine)</p> 	<p>Varane mädanik ja sine lubatud. Hallitus ei ole lubatud.</p>
<p>Kitsaslõhed ja otsalõhed</p> 	<p>Piiranguta.</p>